

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos anexa a EORM Aldea Cafetales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cafetales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1229-42	FECHA:	febrero



Foto1: cocina



Foto 2: pila en mal estado y ventanas en mal estado



Foto 3: reparacion de cuneta que capta bajadas de agua pluvial



Foto 4: impermealización



Foto 5: sustitucion de ventanas



Foto 6: Reparacion cernido de pared en muro de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yadira Celeste Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPS



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofcla de Parvulos anexa a EORM Aldea Cafetales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cafetales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1229-42	FECHA:	febrero



Foto1: Mantenimiento de puertas



Foto 2: servicios sanitarios y accesorios




Foto 3: piso de granito en mal estado



Foto 4: reparacion de sistema electrico



Foto 5: cuneta en mal estado



Foto 6: sustitucion de tuberia de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yadira Celeste Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

