


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIKUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPIULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM DR. ROMEO DE LEON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOMAS DE SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-2053-42	FECHA:	30/05/2025



MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL




SUSTITUCION DE VENTANAS Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



PINTURA DE MUROS INTERIORES



PINTURA DE MUROS EXTERIORES



LOSA DE PATIO



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTERNA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIKUIMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM DR. ROMEO DE LEON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOMAS DE SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-2053-42	FECHA:	30/05/2025



MURO PERIMETRAL



REPELLO EN CERNIDO DE PAREDES



CANALES Y BAJADAS PLUVIALES



PISO



PINTURA



VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

