

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM, ALDEA SAN PEDRO JAGUA, ESQUIPULAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PEDRO JAGUA, ESQUIPULAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-2176-42	FECHA:	29 de septiembre de 2025




Foto 1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 2: Continuación de muro de block en baños



Foto 3: Sustitución inodoro




Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto en gradas



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--