

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                                                     |                                |                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                                                           | MUNICIPIO:                     | CONCEPCIÓN LAS MINAS                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS ANONAS, ALDEA MONTE BARROSO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LAS ANONAS, ALDEA MONTE BARROSO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-08-0003-43                                                       | FECHA:                         | 14/02/2025                              |



Foto 1: PISO EN AULAS



Foto 2: PISO EN AULAS



Foto 3: PUERTAS DE METAL



Foto 4: LOSA DE PATIO



Foto 5: PISO EN COCINA



Foto 6: REPARACIÓN DE AZULEJO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Debora Caroling Perez 12

Firma y sello del Presidente de la OPF



Jenny O. López R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

