



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCION LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LIQUIDAMBAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2008000845	FECHA:	1/12/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE TODO EL EDIFICIO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA EN MAL ESTADO CALIBRE 26 POR LAMINA DE ALUCIN CALIBRE 24.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL




Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL



Foto 5: REPARACION DE LOZA DE PATIO




Foto 6: REPARACION DE PISO DE CONCRETO DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yolanda del Bano Ortega

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

