

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL LLANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL LLANO, ALDEA RODEO EL ESPINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0015-43	FECHA:	25/10/2025



Foto 7: CAMBIO DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERÁMICO



Foto 8: CAMBIO DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERÁMICO



Foto 9: CAMBIO DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERÁMICO



Foto 10: CAMBIO A VENTANAS PVC




Foto 11: CAMBIO A VENTANAS PVC




Foto 12: CAMBIO A VENTANAS PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heber Henry

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

