

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐DURANTE ☐POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL LLANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL OBRAJE, ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL	20-08-0015-43	FECHA:	19/11/2025



Foto 13: CAMBIO DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERÁMICO.



Foto 14: CAMBIO DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERÁMICO.



Foto 15: CAMBIO DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERÁMICO.



Foto 16: CAMBIO A VENTANAS PVC.



Foto 17: CAMBIO A VENTANAS PVC.



Foto 18: CAMBIO A VENTANAS PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heber Henry.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

