

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.ANEXA A E.O.R.M. Caserío Las Anonas Aldea	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Anonas Aldea Monte Barroso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0026-42	FECHA:	26/05/2025



Foto1: MURO PERIMETRAL



Foto 2: VENTANA




Foto 3: PISO EN EL AULA



Foto 4: REPELLO EN EL AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Debora Carolina Perez 12

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

