

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                           |                                |                                        |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                 | MUNICIPIO:                     | CONCEPCIÓN LAS MINAS                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LAS ANONAS ALDEA MONTE BARROSO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-08-0026-42             | FECHA:                         | 20/08/2025                             |



Foto1: MURO PERIMETRA




Foto 2: BALCON Y VENTA PBC



Foto 3: PISO CERAMICO EN AULA





Foto 4: REPELLO Y CERNIDO EN EL AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Debora Caroling Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

