

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM FERNANDA VELASQUEZ TORRES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	A UN COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0336-43	FECHA:	21/01/2025



Foto1:

pintura en mal estado



Foto 2:

Pintura y repello



Foto 3:

Paredes dañadas. (repello)



Foto 4:

Pintura en muros



Foto 5:

*Reparación y mantenimiento
Cisterna*



Foto 6:

Pintura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

