

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOCORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0339-43	FECHA:	15/08/2025



Foto 1: CAMBIO DE LOSA ENTRADA PRINCIPAL



Foto 2: CAMBIO DE LOSA DEL PATIO



Foto 3: CAMBIO DE PISO POR LOSA DE CEMENTO AREA DE BAÑOS



Foto 4: CAMBIO DE PISO POR LOSA DE CEMENTO AREA DE BAÑOS




Foto 5: INSTALACION DE CANALES DE AGUAS PLUVIALES EN AREA DE COCINA




Foto 6: INSTALACIÓN DE CANALES DE AGUAS PLUVIALES EN EL AREA DE AULA DE PRIMARIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Corina García Acevedo

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público