

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA DOLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0344-43	FECHA:	6/11/2025



Foto1: PISO EN CORREDOR



Foto 2: PISO EN CORREDOR



Foto 3: MUROS PERIMETRALES




Foto 4: MUROS PERIMETRALES



Foto 5: VENTANAS EN AULAS





Foto 6: VENTANAS EN AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA DOLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0344-43	FECHA:	6/11/2025




Foto 7: LOSA DE PATIO



Foto 8: LOSA DE PATIO



Foto 9: LOSA DE PATIO



Foto 10: PILA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--