

59

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA ✓	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LIQUIDÁMBAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LIQUIDÁMBAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0349-43 ✓	FECHA:	18/3/2025



Foto 1: Mal estado del cernido de la loza por la filtración de agua



Foto 2: Estructura de techo con lámina en mal estado y soporte de madera.



Foto 3: Losa en mal estado, donde hay mucha filtración de agua.



Foto 4: Estructura de metal con inicios de oxidación.



Foto 5: Mal estado de la pintura en las paredes.



Foto 6: Repello en mal estado de las paredes de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

