

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA ANITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ANITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0355-43	FECHA:	21/01/2025



Foto 1: Psio



Foto 2: Canales



Foto 3: Losa de patio




Foto 4: Sistema eléctrico



Foto 5: Muro perimetral



Foto 6: Pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

