

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio San Vicente, aldea	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Vicente, aldea Guacamayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0358-43	FECHA:	22 de Enero de 2025



Foto 1: Estado actual del techo



Foto 2: Sustitución de techo de madera por metal



Foto 3: Estado actual de paredes



Foto 4: Estado actual de piso de la escuela



Foto 5: Paredes muy bajas



Foto 6: Estado actual de pintura en el establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Adeli Mejia Guzman
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público