

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0359-43	FECHA:	03 de junio de 2,025

Sanitario 1



Foto1: Sustitución inodoro

Sanitario 2



Foto 2: Sustitución inodoro

Sanitario 3



Foto 3: Sustitución inodoro

Techo



Foto 4: Sustitución de techo, costaneras y láminas.

Piso



Foto 5: Sustitución de piso cerámico

Muro Perimetral



Foto 6: Reparación del muro perimetral, sustitución de malla y colocación de tubo galvanizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0359-43	FECHA:	

Cocina



Foto1: Sustitución de cubierta de lámina en cocina

Marco para puerta de la cocina



Foto 2: Colocación de puerta en cocina

Techo de la cocina



Foto 3: Sustitución de estructura

Hornilla y Chimenea



Foto 4: Reparación estufa rural

Piso de Cocina





Foto 5: Sustitución de piso de cocina por cemento líquido.

Puerta del establecimiento de Metal



Foto 6: Mantenimiento de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---