



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS PLANES ALDEA CAÑADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PLANES ALDEA CAÑADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0482-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: MURO PERIMETRAL



Foto 4: BALCONES EN VENTANAS



Foto 5: REPELLO Y CERNIDO



Foto 6: SELLADO DE GRIETAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

