



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL OBRAJE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL OBRAJE, ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20080483-43	FECHA:	14 DE FEBRERO DE 2025



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: MURO PERIMETRAL



Foto 4: BALCONES Y VENTANAS



Foto 5: PISO DE COCINA



Foto 6: PILA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana de Maria Samayoga

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL OBRAJE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL OBRAJE, ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20080483-43	FECHA:	



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: MURO PERIMETRAL



Foto 4: BALCONES Y VENTANAS



Foto 5: PISO DE COCINA



Foto 6: PILA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana de Maria Samayoa Lopera
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

