

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCION LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA CAÑADA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAÑADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-1220-43	FECHA:	15/08/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA Y PISO DE CONCRETO



Foto 2: ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 3: PUERTAS DE METAL E INSTALACIÓN DE VENTANA



Foto 4: INSTALACIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA



Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: LOSA DE PATIO Y MURO PERIMETRAL (MALLA Y TUBO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lizeth Trigueros

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

