



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCION LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA RODEO EL ESPINO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RODEO EL ESPINO, CONCEPCION LAS MINAS, (
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2008201845	FECHA:	15/08/2025



Foto1: AULA NO. 4 CON PISO DE CONCRETO DAÑADO DESNIVELADO NECESITA RETIRADO Y SUSTITUIDO}



Foto 2: PISO EN AULA NO. 4 DAÑADO DESNIVELADO NECESITA RETIRADO Y SUSTITUIDO



Foto 3: ILUMINACION EN AULA NO. 4, NECESITA LUMINARIA TIPO LISTON



Foto 4: TOMACORRIENTES EN AULA NO. 4 NECESITA SUSTITUCION, CAMBIO DE CABLEADO



Foto 5: PUERTA DE AULA NO. 4 NECESITA CAMBIO DE CHAPA Y MATENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA



Foto 6: CAJA PLUVIAL NECESITA REPARACION Y REJILLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público