

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOCORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-2240-42	FECHA:	15/08/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO DE GRANITO EN AREA DEL AULA DE PÁRVULOS




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO DE GRANITO EN EL CORREDOR DEL AREA DEL AULA DE PÁRVULOS



Foto 3: CONTINUIDAD DE PAREDES DE AULA DE PÁRVULOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR TECHO DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA AREA DEL CORREDOR DEL AULA DE PÁRVULOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO POR LOSA DE CEMENTO EN EL AREA DE COCINA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO POR LOSA DE CEMENTO EN EL AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Corina Garcia Acvedo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

