

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Quezaltepeque                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Morro Grande, Aldea San Nicolás |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-09-0008-43               | FECHA:                         | 30/05/2025                              |



Foto 1: Muro perimetral de frente



Foto 2: Muro perimetral de adentro de la escuela



Foto 3: Primera parte del muro dañado



Foto 4: Parte central del muro, lado de adentro.




Foto 5: Parte final del muro, que colinda con el vecino.




Foto 6: Vista de enfrente del muro a reparar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|