

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Morro Grande, Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0008-43	FECHA:	15/08/2025



Foto 1: Inicio de Remozamiento



Foto 2: Retiro de muro anterior



Foto 3: Levantado del muro



Foto 4: Vista del muro en remozamiento



Foto 5: Avance de remozamiento en el muro



Foto 6: Avance en remozamiento del muro y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--