

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Morro Grande, Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0008-43	FECHA:	2/10/2025



Foto 1: parte del muro finalizado que colinda con el vecino



Foto 2: parte del muro central finalizado




Foto 3: Primera parte del muro finalizado



Foto 4: Vista del muro remozado finalizado



Foto 5: Vista del muro remozado finalizado



Foto 6: Muro perimetral de frente finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---