

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Titoque, aldea Llano Galán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0011-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



FOTO 1
Sustrucción de portón



Foto 2: Sustrucción de Estructura, lámina, canal, capotes y bases de madera por estructura metálica de corredor y cocina.



Foto 3: Sustrucción de Estructura, lámina, canal, capotes y bases de madera por estructura metálica de corredor y cocina.



Foto 4: Sustrucción de Estructura, lámina, canal, capotes y bases de madera por estructura metálica de corredor y cocina.



Foto 5: seguimiento y remozamiento de fosa, muro e instalación de tubería



Foto 6: Sustrucción de losa de cemento por cerámica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Paula Prudencia Castillo Méndez</i> Paula Prudencia Castillo Méndez Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Mario René Ramos Cruz</i> Mario René Ramos Cruz Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---