

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra avenida 1-68 Zona 1, Barrio el Centro, Quezaltepeque, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0022-45	FECHA:	10/11/2025



Foto1: Se realizará sustitución de piso cerámico




Foto 2: Se realizará sustitución de piso cerámico



Foto 3: Se realizará sustitución de piso cerámico



Foto 4: Se realizará sustitución de piso cerámico



Foto 5: Se realizará sustitución de piso cerámico




Foto 6: Se colocará piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público