

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a avenida 1-68 Zona 1, Quezaltepeque, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0022-45	FECHA:	




Foto1: Se realizará sustitución de piso cerámico




Foto 2: Se realizará sustitución de piso cerámico



Foto 3: Se realizará sustitución de piso cerámico




Foto 4: Se realizará sustitución de piso cerámico



Foto 5: Se realizará sustitución de piso cerámico



Foto 6: Se colocará piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---