

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a avenida 1-68 Zona 1, Quezaltepeque, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0022-45	FECHA:	




Foto1: Sustitución de piso cerámico



Foto 2: Sustitución de piso cerámico




Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de piso cerámico




Foto 5: Sustitución de piso cerámico



Foto 6: Se colocó piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público