

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOEE TERNURA DE DIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA FILOMENA ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0065-43	FECHA:	15/11/2025




Foto 1: Excavación manual para impermeabilización e instalación de drenaje francés




Foto 2: Excavación para impermeabilización de muro colindante con calle.



Foto 3: limpieza para repello y cernido en paredes



Foto 4: Instalación interna de accesorios en muro.




Foto 5: Limpieza y sustitución de paletas quebradas.




Foto 6: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---