

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOEE TERNURA DE DIOS		COLONIA SANTA FILOMENA ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0065-43	FECHA:	10/11/2025




Foto1: Impermeabilización de muro colindante con el cementerio y drenaje francés para evitar la filtración del agua para los salones de clase.



Foto 2: Impermeabilización de muro colindante con calle para evitar filtración de agua, instalación de contrapiso de concreto y reparación de banqueta.




Foto 3: Reparación de repello y cernido de paredes en muros interiores.




Foto 4: Cajas y accesorios eléctricos empotrados en muro.







Foto 5: Limpieza y sustitución de paletas dañadas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---