

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. Anexa a EORM Aldea San José Cubilete	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Cubilete
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0374-43	Fecha:	26/05/2025



Foto 1: puertas




Foto 2: Muro perimetral



Foto 3: Sistema eléctrico




Foto 4: Sustitución de pintura



Foto 5: Ampliación de cocina




Foto 6: Sustitución de Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alcena de Jesús Gregorio Grez
Firma y sello del Presidente de la OPA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público