

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. Anexa a EORM Aldea San José Cubilete	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Cubilete
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0374-43	Fecha:	20/08/2025




Foto 1: Proceso de mantenimiento de puertas, lijado y aplicación de pintura




Foto 2: Proceso de muro perimetral, de block con tubo hg, y maya galvanizada



Foto 3: Proceso de sustitución de sistema eléctrico




Foto 4: Proceso de pintura en muros interiores y exteriores



Foto 5: Proceso de canales de bajada de agua pluviales




Foto 6: Proceso de sustitución de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Asucena de Jesús Gregorio Gregorio</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Sello: CONSEJO EDUCATIVO, SAN JOSÉ CUBILETE, QUEZALTEPEQUE, CHIMULU]</i>	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	<i>[Sello: DIRECCIÓN, ESCUELA, SAN JOSÉ CUBILETE, QUEZALTEPEQUE, CHIMULU]</i>
--	---	--	--