

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. Anexa a EORM Aldea San José Cubilete	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Cubilete
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0374-43	Fecha:	31/08/2025




Foto 1: Finalización de mantenimiento de puerta con lijado y aplicación de pintura




Foto 2: Finalización de muro perimetral, de block con tubo hg, y maya galvanizada



Foto 3: Finalización de instalación de sistema eléctrico




Foto 4: Finalización de pintura en muros interiores y exteriores



Foto 5: Finalización de canales de bajada de agua pluviales




Foto 6: Finalización de sustitución de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Asunción de Jesús Gregorio Gregorio</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--