

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VIRGINIA JIMÉNEZ DE VELÁSQUEZ , ALDEA CEITILLAL CUBILETES.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CEITILLAL CUBILETES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0389-43	FECHA:	30/05/2025



Foto1: Puertas de baños en mal estado, necesitan pintado y arreglo de pasadores.



Foto 2: Puerta de cocina en mal estado.



Foto 3: Portón muy pequeño lo que restringe el acceso de vehículos.



Foto 4: Losa de patio bastante dañada.



Foto 5: Sistema eléctrico en mal estado.



Foto 6: Sistema eléctrico en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

