

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pinalito, Aldea Palmilla Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0398-43	FECHA:	30/05/2025




Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de portón



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventanas




Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventanas



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público