

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pinalito, Aldea Palmilla Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0398-43	FECHA:	8/08/2025



Foto 1: Sustitución de chapa de puertas




Foto 2: Sustitución de portón



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventanas




Foto 4: Reparación de muro perimetral de block, soleras intermedias y columnas



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Glenda Méndez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--