

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pinalito, Aldea Palmilla Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0398-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustrucción de chapa de puertas



Foto 2: Sustrucción de portón



Foto 3: Sustrucción de estructura de metal de ventanas




Foto 4: Reparación de muro perimetral, soleras intermedias y columnas



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto




Foto 6: Sustrucción de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Alenda Mendez</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Sello]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--