

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Charagüín, Aldea Nochán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0406-43	FECHA:	30/05/2025




Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Mantenimiento de estructura de soporte de metal.




Foto 2: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 3: Sustrucción de ventanas por: pvc, vidrio, corrediza y cedazo.



Foto 4: Sustrucción de accesorios en sanitarios. Sustrucción de torta de concreto por cerámico antideslizante.




Foto 5: Reparación de repello y cernido de paredes.



Foto 6: Reparación de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

