



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Charagüín, Aldea Nochán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0406-43	FECHA:	20/08/2025




Foto1: Instalando lamina troquelada aluzinc calibre 26, mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 2: Reparando el sistema eléctrico




Foto 3: Sustuyendo ventanas de PVC



Foto 4: Sustituyendo accesorios en sanitarios, sustituyendo torta de cemento de concreto por cerámico antideslizante.




Foto 5: Reperando repello y cernido en paredes



Foto 6: Reparando cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

