

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHICHIMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE BACHILLERATO EN COMPUTACIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Avenida 1-68 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-1794-46	FECHA:	10 de noviembre de 2025




Foto 1: Sustrución de lámina de duralita, por lámina troquelada en el laboratorio de computación.



Foto 2: Sustrución de molduras de duralita del laboratorio de computación, por metal para poder anclar la lámina.



Foto 3: Sustrución de lámina de duralita, por lámina troquelada en la dirección.




Foto 4: Sustrución de molduras de duralita de la dirección, por metal para poder anclar la lámina.






Foto 5: Reparación de lámpara tipo led.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---