

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE BACHILLERATO EN COMPUTACIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Avenida 1-68 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-1794-46	FECHA:	10 de diciembre de 2025




Foto 1: Limpieza de molduras de duralita y colocación de estructura de soporte de metal.



Foto 2: Instalación de estructura de techo de metal e instalación de lámina troquelada.



Foto 3: Instalación de estructura de techo de metal e instalación de lámina troquelada en la dirección.



Foto 4: Levantamiento de dos hiladas de block e instalación de estructura de techo de metal e instalación de lámina troquelada en la dirección.




Foto 5: Reparación de lámpara tipo led.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público