



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE CHILE

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHILIMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "PROFESOR GUSTAVO ADOLFO MONROY MEJIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A CALLE 4-59 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-2181-43	FECHA:	30/05/2025




Foto 1: Area de techo, sobre el pasillo de enfrente de aulas



Foto 2: Area de techo, sobre el pasillo de enfrente de aulas




Foto 3: Sistema electrico de aula



Foto 4: Canal de recolección de agua sobre salon principal de la Escuela



Foto 5: Reparación piso de granito



Foto 6: Sustitución de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--