

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "PROFESOR GUSTAVO ADOLFO MONROY MEJIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A CALLE 4-59 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-2181-43	FECHA:	15/08/2025




Foto 1: Area de techo, sobre el pasillo de enfrente de aulas



Foto 2: Area de techo sobre el pasillo de enfrente de aulas



Foto 3: Instalación del sistema electrico de aula



Foto 4: Canal de recolección de agua sobre salon principal de la Escuela, instalación



Foto 5: Instalación para reparación piso de granito



Foto 6: Instalación de piso de granito en el aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público