

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "PROFESOR GUSTAVO ADOLFO MONROY MEJIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A CALLE 4-59 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-2181-43	FECHA:	31/08/2025



Foto 1: Area de techo finalizado, sobre el pasillo de enfrente de aulas



Foto 2: Area de techo finalizado, sobre el pasillo de enfrente de aulas



Foto 3: Sistema electrico de aula, finalizado



Foto 4: Canal de recolección de agua sobre salon principal de la Escuela, finalizado




Foto 5: Reparación piso de granito, finalizado



Foto 6: Sustitución de piso, finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

