

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M. Caserío Charagüín, Aldea Nochán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Charagüín, Aldea Nochán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-2192-42	FECHA:	14 de agosto de 2025




Foto 1: Reparación de muro de contención, (Aula 1, 2 y 3)



Foto 2: Reparación de muro de contención, (Aula # 1)




Foto 3: Reparación de muro de contención, (Aula # 2)



Foto 4: Reparación de muro de contención, (Aula # 3)



Foto 5: Muro perimetral.



Foto 6: Sustitución de ventanas, (Aula 2 y 3). Sustitución de balcón, (Aula 1)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---