

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Charagüín, Aldea Nochán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-2182-42	FECHA:	3/12/2025




Foto1: Reparación de muro perimetral, (Aulas: 1, 2 y 3)



Foto 2: Reparación de muro perimetral, (Aulas: 1, 2 y 3)



Foto 3: Reparación de muro perimetral, (Aula: 1)



Foto 4: Reparación de muro perimetral, (Aula: 2)




Foto 5: Reparación de muro perimetral, (Aula: 3)



Foto 6: Sustitución de ventanas vidrio (Aulas 2 y 3) y balcón (Aula 1)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

