

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	SAN JACINTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO, SAN JACINTO, CHIQUEMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-10-0013-46	FECHA:	24/03/2025



Foto 1: PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE CHAPAS DE LAS PUERTAS, DEBIDO QUE LA PINTURA ESTÁ DETERIORADA Y LAS CHAPAS NO FUNCIONAN PORQUE YA NO ESTAN EN BUEN ESTADO, SUSTITUCIÓN DE UNA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE VENTAS EN EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN Y MATENIMIENTO DE LOS BALCONES EN LAS OTRAS AULAS.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DEL PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERÁMICO Y SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS LED



Foto 4: SUSTICIÓN DE LAVAMOS E INODOROS Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE OTROS INODOROS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DE LAS AULAS



Foto 6: PINTURA DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

