



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Jacinto, Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria Aldea Zapote Arriba	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zapote Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-10-0018-45	FECHA:	19 de diciembre de 2025



Foto 1: desmontaje de lamina (area de salones de clase)



Foto 2: Restauración de estructura e instalación de lamina



Foto 3: cerco de malla



Foto 4: remozamiento de portón



Foto 5: impermeabilización de losa



Foto 6: instalación de tubería de Agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gladi's Elizabeth R

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

