

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIKIMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CUJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0445-43	FECHA:	15 DE MAYO DE 2025



Foto 1: MODULO MURO PERIMETRAL



Foto 2: MODULO MURO PERIMETRAL



Foto 3: MODULO PISO



Foto 4: MODULO DENAJE



Foto 5: MODULO PORTON DE METAL





Foto 6: MODULO PORTON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---