

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                   | MUNICIPIO:                     | IPALA              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL CUJE      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-11-0445-43               | FECHA:                         | 23 DE MAYO DE 2025 |



Foto 1: MODULO MURO PERIMETRAL



Foto 2: MODULO MURO PERIMETRAL



Foto 3: MODULO PISO



Foto 4: MODULO DRENAJE



Foto 5: MODULO PORTON DE METAL



Foto 6: MODULO PORTON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Aldea El Cuje  
Chiquimula

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Dirección  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Aldea El Cuje  
Chiquimula